(sangrías y pozos) de los residuos líquidos cloacales y así lograr una adecuada caracterización del medio receptor.

Tabla 1: Coordenadas de las ubicaciones de los sondeos realizados.

Sondeo Calicata N°	Longitud	Latitud	Profundidad
1 (Fig. 9)	64°29'36.12"W	31° 7'41.37"S	0,90m
2 (Fig.10)	64°29'38.61"W	31° 7'43.57"S	1,20m
3 (Fig.11)	64°29'32.52"W	31° 7'45.28"S	0,80m

Figura 9: Realización de calicata SONDEO N°1 y posterior ensayo de infiltración dentro del lote.

Figura 10: Realización de calicata SONDEO N°2 y posterior ensayo de infiltración dentro del lote.

COLEGIO PROFESIONAL DE GEÓLOGOS LEY 10436 CÓRDOBA